



Atualizações de
Firmware

XSI-G410-W6

Conteúdo

1	V1.0.0.3r5	3
2	V1.0.0.3r6	3
3	V1.0.0.4	3

1 V1.0.0.3r5

1. WAN baseada em OMCI e funções de acesso WAN baseadas em OMCI
2. Modificações de pré-configuração
3. Adaptação web e modificações de estilo

2 V1.0.0.3r6

1. OMCI emite WAN, OMCI emite função de acesso WAN
2. Modificação de pré-configuração
3. Adaptação web, modificação de estilo
4. ONU não está registrada. Após cada ciclo de energia, a porta de conexão reversa TR069 aumentará automaticamente em 1.
5. Modifique a consulta do modelo do dispositivo ZTE OLT.
6. Após alterar com sucesso o SN ou LOID de um Huawei OLT para forçá-lo a ficar offline, a luz PON permanecerá acesa.

3 V1.0.0.4

1. Adicionar suporte para funções e ferramentas de *Preset*
2. [Web] Nova aparência da UI
3. Resolve o problema de que o OMCI emite uma VLAN incorreta, exibindo apenas os três primeiros dígitos
4. [IPv6] Resolve o problema de perda do prefixo DHCPv6 no modo *dual-stack* no ambiente de rede ativo



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

"Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel"

Importado e distribuído no Brasil por:

FIBERX TELECOM S.A.

Rua José Neoli Cruz, nº 5000, LOTE 33, QUADRA A, COND. ABC Business Park, Santa Luzia, Porto Belo/SC, CEP: 88.210-000

CNPJ: 10.436.951/0001-50

Para mais informações, consulte a página www.x-sirius.com

Indústria Brasileira